

Polygon Suisse : toujours à vos côtés

Maillons essentiels du groupe Polygon, nos 170 spécialistes et 140 véhicules permettent de traiter chaque année plus de 15 000 sinistres en Suisse. Nos 14 sites en Suisse allemande et dans le Tessin garantissent une excellente réactivité et un service de premier plan sur site. Experts en gestion des dommages, nous atténuons l'impact des dégâts en assurant une restauration rapide et efficace.

140 

Avec notre flotte de 140 véhicules, nous nous déplaçons chaque jour pour intervenir auprès de notre clientèle.

170 

170 spécialistes compétents et fiables veillent chaque jour à satisfaire notre clientèle.

15'000 

Forts de notre expertise pour une gestion globale des dommages, nous maîtrisons et atténuons les conséquences des dégâts sur environ 15 000 sinistres annuels en Suisse.

14 

Grâce à nos 14 sites en Suisse allemande et dans le Tessin, nous ne sommes jamais loin de vous !

Comment nous contacter



- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1 Sennwald SG | 8 Rothrist AG |
| 2 Tuggen SZ | 9 Liestal BL |
| 3 Galgenen SZ | 10 Ostermundigen BE |
| 4 Wetzikon ZH | 11 Steg VS |
| 5 Adliswil ZH | 12 Giubiasco TI |
| 6 Luzern LU | 13 Yverdon-les-Bains VD |
| 7 Dulliken AG | 14 Mendrisio TI |

Contact

POLYGON Suisse AG
Spinnerstrasse 2
CH-4410 Liestal

Tél. 0848 24 00 00
switzerland@polygongroup.com
www.polygongroup.ch


Numéro d'urgence 24h/7:

Notre service 24h/24 est à votre disposition 365 jours par ans. En cas d'urgence, nous sommes chez vous en quelques heures.

 **0848 24 00 00**

L'innovation contre les moisissures

JATI PAD: la mesure d'urgence



Numéro
d'urgence 24h/7:

 **0848 24 00 00**

Always By Your Side.



Moisissures à l'intérieur

En tant que leader européen de la rénovation après un incendie ou un dégât des eaux, nous connaissons les mesures qu'il faut prendre pour éliminer l'humidité et les éventuels dommages en résultant, notamment les moisissures.

Les moisissures apparaissent sur les matériaux à l'intérieur lorsque ceux-ci sont très humides, par exemple après un dégât des eaux. Une infestation visible représente un



problème d'hygiène qui doit être éliminé le plus rapidement possible par un expert en assainissement.

Nos collaborateurs formés disposent d'un vaste savoir-faire et de l'équipement adapté pour éliminer tout type de moisissure. Pour ce faire, nous nous conformons notamment aux directives de diverses associations professionnelles en matière d'assainissement des moisissures.

Notre innovation contre les moisissures visibles

Nous avons développé les nouveaux **JATI PADs** en collaboration avec JATI. Les **JATI PADs** se composent de dalles en intissé perméable et servent à recouvrir les moisissures visibles sur le crépi, le placoplâtre et autres surfaces en attendant un assainissement.

Le revêtement perméable encapsule les spores de moisissure et les empêche d'être libérées dans la pièce. Les dalles en intissé poreux permettent à l'humidité de s'évaporer.



- Les spores s'échappent
- Problème d'hygiène
- Risque potentiel pour la santé des personnes fragiles
- Aspect inesthétique
- Pose simple et rapide
- Les pièces contaminées restent utilisables
- Amélioration de la sécurité au travail
- Amélioration de l'hygiène
- Réduction des mauvaises odeurs

Les JATI PADs permettent d'utiliser des locaux qui présentent des moisissures localisées. Ils ne remplacent pas un assainissement professionnel des endroits touchés.